


CORGNOLO



PORPETTO



CASTELLO



VILLALTA



6) STATO DI CONSERVAZIONE DI EDIFICI

- Comune di Porpetto
Zona
Piano Regolatore Particolare/REGIAIATO COMUNALE
Stato di fatto
- Perimetro di Ppc
Edificio in corso di recupero / costruzione
Ottimo
Buono
Mediocre
Cattivo

arch. Giovanni Mauro